

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鼎科电力集团有限公司项目

编号: 010

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 柳州鸿业                                                                                           | 监理单位            | 正德工程监理          |
| 检查时间      | 2017. 4. 6                                                                                     | 检查地点            | 开关站             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 开关站室外挡土墙砌砖工程所用砌块强度不达标, 不饱满, 泄水管间距过小                                                            |                 |                 |
| 存在问题      | 施工未按图纸及标准施工                                                                                    |                 |                 |
| 整改要求      | 详见通知单010                                                                                       |                 |                 |
| 检查人       | 王火丙洪                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李仙缘<br>2017.4.6 |
| 整改情况      | 整改负责人: 李仙缘 日期: 2017.4.7                                                                        |                 |                 |
| 复查意见      | 复查人: 王火丙洪 日期: 2017.4.8                                                                         |                 |                 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。