

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科中德木里光伏20MW项目

编号: 011

施工单位	江苏隆顺	监理单位	正德行监理
检查时间	2017.4.24	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	在施工过程中地板浇筑有空洞, 高度超标, 组件有泥和石子.		
存在问题	施工过程中未注意施工细节及标准要求施工		
整改要求	详见通知单 011		
检查人	王炳洪	施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.4.24
整改情况	整改负责人: 高金权 日期 2017.4.25		
复查意见	复查人: 王炳洪 日期 2017.4.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。