

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 蜀科电力嘉禾县201114P项目

编号: 012

施工单位	江苏隆成	监理单位	正德监理
检查时间	2017.5.1	检查地点	6#-15#箱变
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	6#-15#箱变高压, 低压室有杂物未清扫, 未涂防锈漆料		
存在问题	未按标准施工.		
整改要求	详见通知单 012		
检查人	王炳洪	施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.5.1
整改情况	整改负责人: 高金权 日期 2017.5.2		
复查意见	复查人: 王炳洪 日期 2017.5.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。