

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坪地20MW项目

编号: 016

施工单位	江苏隆硕		监理单位	正德监理
检查时间	2017.7.1		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	在铺设电缆沟施工4平方光伏板直埋电缆未穿保护管			
存在问题	未按要求施工,			
整改要求	详见通知单016			
检查人	王炳洪		施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.7.1
整改情况	整改负责人: 高金权 日期: 2017.7.1			
复查意见	复查人: 王炳洪 日期: 2017.7.1			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。