

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鼎科电力嘉利光伏电站20MW项目

编号: 017

施工单位	江苏隆硕	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.7.12	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	16-18区 4平光非直埋电缆部分未穿保护管		
存在问题	未按要求施工, 整改不到位		
整改要求	详见通知单017.		
检查人	王火丙洪	施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.7.12
整改情况	整改负责人: 高金权 日期 2017.7.12		
复查意见	复查人: 王火丙洪 日期 2017.7.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。