

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号： 002

施工单位	郴州市鸿业建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 3 日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼承台基础柱已经浇筑完成，今天综合楼基础土方回填施工开始，施工单位在施工过程中没有按照施工图纸要求 2:8 灰土进行回填。		
存在问题	没有按图施工，不符合要求。		
整改要求	见监理工程师通知单 002		
检查人	宋再海	施工项目部 签收人/日期	李仙忠 2016.11.3
整改情况	整改负责人：李仙忠 日期 2016.11.4		
复查意见	复查人：宋再海 日期 2016.11.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。