

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

|           |                                                                                                |                 |                   |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 施工单位      | 郴州市鸿业建筑工程有限公司                                                                                  |                 | 监理单位              | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2016 年 11 月 14 日                                                                               |                 | 检查地点              | 综合楼            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |                |
| 施工及检查情况简述 | 11 月 13 日晚浇筑的柱砼质量不理想, 配电房两根柱出现蜂窝, 麻面, 露筋等现象。                                                   |                 |                   |                |
| 存在问题      | 质量存在问题                                                                                         |                 |                   |                |
| 整改要求      | 见监理工程师通知单 003                                                                                  |                 |                   |                |
| 检查人       | 宗海海                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李仙忠<br>2016.11.14 |                |
| 整改情况      | 整改负责人: 李仙忠 日期 2016.11.15                                                                       |                 |                   |                |
| 复查意见      | 复查人: 宗海海 日期 2016.11.16                                                                         |                 |                   |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。