

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	郴州市鸿业建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 02 日	检查地点	综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼梁与图纸不符, 偏小, 楼梯柱少放钢筋, 箍筋漏放。		
存在问题	质量存在问题		
整改要求	见监理工程师通知单 005		
检查人	宋再海	施工项目部 签收人/日期	李仙忠 2016.12.02
整改情况	整改负责人: 李仙忠 日期 2016.11.3		
复查意见	复查人: 宋再海 日期 2016.11.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。