

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号： 006

施工单位	江西晶科能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 12 日	检查地点	配电房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电房填充墙砌筑未按图纸施工，未放拉筋，构造柱与墙体连接未设置马牙齿，有破砖上墙现象。		
存在问题	质量存在问题		
整改要求	见监理工程师通知单 006		
检查人	宗再海	施工项目部 签收人/日期	李仙忠 2016.12.13
整改情况	整改负责人：李仙忠 日期 2016.12.14		
复查意见	复查人：宗再海 日期 2016.12.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。