

监理检查记录表

工程名称: 晶科电力嘉禾县组坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	江西晶科能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 01 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 5 区箱变北侧有三组方阵组件离地很近 (小于 1 米), 有两组方阵之间高低落差过大。		
存在问题	与图纸不符		
整改要求	见监理工程师通知单 007		
检查人	王炳强	施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.3.1
整改情况	整改负责人: 高金权 日期 2017.3.2		
复查意见	复查人: 王炳强 日期 2017.3.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。