

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

|           |                                                                                                    |                 |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 施工单位      | 湖南工业设备安装公司                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力监理有限公司  |
| 检查时间      | 2018.01.14                                                                                         | 检查地点            | 红联、柏杨光伏区      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                |                 |               |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查                                                                 |                 |               |
| 存在问题      | 1、临时用电不规范, 配电箱接线混乱及无绝缘外壳。<br>2、现场人员安全意识差, 个别工人未佩戴安全帽, 及骑乘摩托车进入施工区域。<br>3、现场工人用檩条搭设运送材料通道, 无安全保护措施。 |                 |               |
| 整改要求      | 整改要求详见监理通知单 GFDZJBM08-44                                                                           |                 |               |
| 检查人       | 陈丽 彭成 2018.01.14                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李金 2018.01.14 |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">整改负责人:                      日期</div>                               |                 |               |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">复查人:                      日期</div>                                 |                 |               |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建