

安全检查记录表

检查类型: 定期安全检查

编号: 001

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2016. 12. 23

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV汇集站配电综合楼基础

检查记录:

1. 现场施工人员是否佩戴安全帽.
2. 现场是否设置安全防护标识.
3. 现场临时用电是否符合规范要求
4. 开挖基坑周围是否设置防护栏杆.
5. 现场材料是否堆放整齐

检查结论及复查意见:

检查结论: 1. 开挖基坑周围未设置防护栏杆.

复查: 按要求设置防护栏杆.

复查日期: 2016年. 12. 24

检查负责人: 苗守明

安全管理人:

何杰元

记录人:

何杰元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	何杰元	娄底旭晨	安全员	
2	于勇祥	娄底旭晨	土建工程师	
3				
4	苗宇明	正衡行监理		
5	何杰元	正衡行监理		
6	何杰元	湖南中安		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				