

安全检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 003

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017年1月6日

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV汇集站施2现场、外网施1现场

检查记录:

1. 发电机房边部分临时用电线路没有架空或埋地。
2. 配电房台室脚手架部分缺“扫地”杆固定
3. 现场用木板、砖等摆放杂乱。
4. 外网施1现场有人未带安全帽。

检查结论及复查意见: 检查结论: 1. 110KV汇集站部分临时用电未埋地或架空。
2. 外网施2现场有人未带安全帽
3. 配电房台室脚手架部分缺“扫地”杆

复查结论: 问题已整改。

复查日期: 2017年1月6日。

检查负责人: 高平明

安全管理人: 何杰元

记录人: 何杰元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	张宇佳	娄底旭晨	支队长	
2	李君	娄底旭晨		
3				
4	苗宇明	正衡监理		
5	何杰元	正衡监理		
6				
7	张宇	娄底旭晨		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				