

安全检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 004

单位名称: 常州正衡电力工程监理
有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017. 1. 13

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV汇集站内施2.

检查记录:

1. 屋面施2操作面只有部分安全防护网.
2. 二级配电箱出线部分裸露.

检查结论及复查意见:

结论: 上述问题一天内整改到位

复查: 已整改.

复查日期: 2017. 1. 14.

检查负责人:

苗奇明

安全管理员:

何杰元

记录人:

何杰元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	张子健	正底旭晨	安全员	
2	于子健	正底旭晨		
3				
4	黎建光	正衡监理		
5	苗宇明	正衡监理	监理工程师	
6	何元元	正衡监理		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				