

安全检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 006

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: <u>2017. 2. 17</u>
----------------------	-----------------------------------	--------------------------

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV汇集站 . 柜物35KV开关站 . 110KV送出线路(外线)

检查记录:

1. 110KV汇集站保台西已竣工 电缆沟 扎筋制模, 检查.
2. 柜物35KV开关站 基础扎筋筋, 临时用电检查
3. 外线 挖孔 安全检查.

检查结论及复查意见:

- 结论: 1. 柜物新村35KV开关站临时用电部分
未架空或埋地.
2. 外线施工存在不带安全帽现象. (已整改)

复查意见: 已整改完成

复查日期: 2017. 2. 18

检查负责人: 高守明

安全管理员: 何杰元

记录人: 何杰元



安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2				
3	何杰元	马溪河监理		
4	苗守明	正衡监理		
5				
6	王林	娄底旭晨		
7				
8	李岸铁	湖南五装		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

