

安全检查记录表

检查类型:

周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017. 3. 3

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV 汇集站, 箱物 35KV 开关站, 外线(110KV, 33KV)

检查记录:

1. 检查 110KV 汇集站, 箱物 35KV 开关站的临时用电.
2. 抽查 110KV 汇集站, 箱物 35KV 开关站施 2 人员的安全帽佩戴情况.
3. 检查特种作业人员的人证是否符合.

检查结论及复查意见:

- 检查结论: 1. 110KV 汇集站临时用电电缆用钢管架空且没有绝缘材料隔离.
2. 配电室填充墙砌体砌筑时作业面部分未设置安全防护网.
3. 现场氧气瓶, 乙炔瓶内没有设置安全距离.

复查意见: 已整改完成.

复查日期:

2017. 3. 4

检查负责人:

苗守明

安全管理员:

何杰元

记录人:

何杰元



安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	张永成	安徽旭晨		
2				
3	何杰元	正衡监理		
4	苗宇明	正衡监理		
5				
6	于建	安徽旭晨		
7				
8	张永成	安徽旭晨		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

