

安全检查记录表

检查类型:

周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017.3.24.

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV 乙类站、乙联、木桶 35kV 开关站、配电、光伏区。

检查记录:

- ① 检查 110kV 乙类站、乙联、木桶 35kV 开关站 2 台临时用电。
- ② 检查乙联 35kV 开关站、综合楼、配电室搭设脚手架。
- ③ 检查 2 人负责安全。

检查结论:

检查结论及复查意见:

- ① 乙联 35kV 开关站、临时用电插座下雨天未进行保护措施。
- ② 木桶光伏区 2 人负责在安全帽带系带情况。

复查意见: 现场已通知立即整改

复查日期:

2017.3.24.

检查负责人:

苗守明

安全管理员:

何杰元

记录人:

何杰元



由 扫描全能王 扫描创建

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗宇明	正衡监理		
2				
3	何杰元	正衡监理		
4				
5				
6				
7	王保使	娄底旭晨		
8	王保使	娄底旭晨		
9				
10				
11	李岳	湖南安泰		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

