

安全 检查记录表

检查类型:

周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017. 3. 31
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 汇集线, 木杆, 在线联变开关柜, 木杆光伏区		
检查记录: 1. 检查在线联变开关柜保护装置设置安全。 2. 检查各施工场地临时用电安全。 3. 检查木杆光伏区安全。		
检查结论: ① 木杆光伏区存在施工2人未戴安全帽现象。 ② 西天路2、在线联变开关柜用电插座未接。 检查结论及复查意见: 复查意见: 已整改 复查日期: 2017. 4. 1.		
检查负责人: 苗守明	安全管理人: 何西元	记录人: 何西元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗守明	正候监理		
2	于君策	娄底旭君		
3				
4				
5	李岳	湖南安泰		
6				
7	何五元	正候监理		
8				
9	张玉成	正候监理		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				