

安全 检查 记录 表

检查类型: 周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017. 4. 7.
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV线路 九联、楠竹山升压站 110kV-35kV外线		
检查记录: 1. 检查各施工场地施工人员安全防护情况 2. 检查各施工场地安全防护网及标识牌。 3. 检查各施工场地临时用电安全。 4. 检查各施工场地脚手架搭设。		
检查结论及复查意见: 检查结论: 九联升压站 偏角处 一层未设安全防 护网。 楠竹山光伏区存在未戴安全帽现象。 复查意见: 已整改 复查日期: 2017. 4. 7.		
检查负责人: 苗宇明	安全管理员: 何杰元	记录人: 何杰元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗宇明	正候助理		
2				
3				
4				
5	于易谋	姜旭岩		
6				
7	何元	正候助理		
8				
9	张之斌	正候助理		
10				
11	李岳	正候助理		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				