

安全检查记录表

检查类型:

周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.4.14
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV线路 杆塔、220kV线路杆塔 35kV、110kV分线。		
检查记录: 1. 检查各施工场地临时用电。 2. 检查各施工场地脚手架搭设。 3. 检查各施工场地配电箱内接地。 4. 检查各施工场地施工人员安全防护用品。		
检查结论及复查意见: 检查结论: ① 本所施工区施工人员存在未戴安全帽现象。 ② 杆塔开发处临时用电配电箱门未接地。 复查意见: 已按要求整改 复查日期: 2017.4.15		
检查负责人: 苗守明	安全管理人: 张忠义	记录人: 阿志元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	于强	建发旭晨		
3	张子侠	建发旭晨		
4	何亚元	新所监理		
5	李永法	湖南安捷		
6	张玉城	正衡监理		
7	苗守明	正衡监理		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				