

李 明 著

周德查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	编号: 2017.4.21.
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 汇集站、箱变、2 号开发站、外线 (110kV、35kV)。		
检查记录: 1. 检查 110kV 汇集站电气安装人员、特种作业人员证件。 2. 检查各箱变接地临时用电。 3. 检查各箱变现场消防器材。 4. 检查各箱变 2 号开发站平台防护。		
检查结论及复查意见: 检查结论: 箱变开关箱内未装漏电保护器。 搭设平台未设安全护栏网。 复查意见: 已整改。 复查日期: 2017.4.22.		
检查负责人: 薛守明	安全管理人: 张世斌	记录人: 何正元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	王保华	娄底旭晨		
3	阿政	正衡监理		
4	王书昆	湖南安泰		
5	王书昆	娄底旭晨		
6	王书昆	正衡监理		
7	苗宇明	正衡监理		
8				
9				
10				
11	李磊	湖南安泰		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				