

安全检查记录表

检查类型:

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.5.5
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV汇集站、箱变、12号开关站、110kV 35kV外线等		
检查记录: 1. 检查110kV汇集站, 箱变, 12号开关站各施工场地的临时用电安全. 2. 检查12号开关站保分箱抹灰时脚手架搭设安全. 3. 检查110kV汇集站事故油池的安全防护.		
检查结论及复查意见: 检查结论: 110kV汇集站事故油池开挖时未设置安全防护. 当场要求加设安全防护. 复查意见: 已整改. 复查日期: 2017.5.5		
检查负责人: 苗守明	安全管理人: 叶由成	记录人: 何杰元

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	何亚元	正级方建隆		
3				
4	于林	建衣旭岩		
5				
6	张玉成	正级方建隆		
7				
8				
9	段永兴	湖南安泰		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				