

安全检查记录表

检查类型: 周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.5.19
----------------------	-----------------------------------	-----------------

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV 绝缘子, 绝缘, 杆塔开关站, 杆塔物系, 外线

检查记录:

1. 检查各塔2物地塔工人佩戴安全帽情况.
2. 检查各塔2物地安全标识牌是否悬挂清楚.
3. 检查各塔2物地临时用电是否规范.

检查结论及复查意见: 检查结论: 木杆物系区塔工人存在未带安全帽情况, 现物系本塔改.

复查意见: 已整改.

复查日期: 2017.5.19

检查负责人: 焦君远

安全管理人: 焦君远

记录人: 何玉光

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	王保强	老南边队		
3				
4	焦春廷	王新边队		
5	何西元	..		
6				
7				
8	曹元强	湖南队		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				