

编号: 002

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目 通知单编号: GF DZ JB M08-004

施工单位	湖南省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年12月29日	检查地点	110kV江集站配电综合楼施工2.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2016年12月29日上午由建设单位、监理单位一行三人对项目110kV江集站配电综合楼施工2业面进行巡查。		
存在问题	1. 临时用电有部分线没有架空或埋地,发电机未接地。 2. 110kV江集站配电综合楼模板钢筋前钢筋柱未固定牢。		
整改要求	上述安全问题,限期1天内整改		
检查人	黎建光 何杰元	施工项目部 签收人/日期	李岳 2016年12月29日
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。