

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	2018.01.19	检查地点	红联、柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场安装人员未佩戴安全帽及高空作业人员未佩戴安全带。		
整改要求	批评教育, 要求现场安全管理人员到位, 禁止类似情况发生。		
检查人	李志强	施工项目部 签收人/日期	李岳 2018.1.19
整改情况	已整改 整改负责人: 李志强 日期: 2018.1.20		
复查意见	已符合安全规范要求 复查人: 李志强 日期: 2018.01.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号。“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司		监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	01.19		检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于基础施工阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查			
存在问题	1、光伏组件安装不规范。 2、基础施工过程中隐蔽工程未报验, 且基础承台厚度不满足设计要求。			
整改要求	就以上问题, 要求你单位 严格按照图纸要求进行整改, 技术人员到岗履职, 做好技术交底, 严防类似情况发生。			
检查人	李国超		施工项目部 签收人/日期	唐磊 2018.1.19
整改情况	已整改		整改负责人:	李国超 日期 2018.1.20
复查意见	满建科 同意闭环		复查人:	陈江利 日期 2018-1-22

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

