

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.03	检查地点	红联光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查		
存在问题	1、光伏组件安装误差超过规范要求 2、现场接地埋深及搭接长度不满足要求 3、支架基础表面出现蜂窝麻面现象。		
整改要求	1、严格按照施工规范要求施工 2、接地埋深必须超过 60cm, 且搭接长度为 2 倍扁钢长度, 三面施焊, 做好防腐 3、支架基础应充分振捣, 二次抹面。		
检查人	李以超	施工项目部 签收人/日期	姚阳
整改情况	已整改。 整改负责人: 李以超 日期 2017.11.04		
复查意见	合格 复查人: 李以超 日期 2017.11.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司		监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.03		检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查			
存在问题	1、箱变检修盖板未安装及未设置围栏 2、高空作业人员未佩戴安全带 3、临时用电不规范, 未设置接地线			
整改要求	1、及时设置改变及围栏 2、对工人进行批评教育, 要求正确佩戴安全带 3、规范施工用电, 按要求设置接地线			
检查人	陈河		施工项目部 签收人/日期	陈河
整改情况	已整改 整改负责人: 陈河 日期 2017.11.04			
复查意见	已符合 复查人: 陈河 日期 2017.11.05			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建