

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州泽衡电力监理有限公司
检查时间	目的	检查地点	裕核光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理单位组织人员对施工现场进行质量检查		
存在问题	1、光伏组件安装误差超过规范要求 2、现场接地埋深及搭接长度不满足要求 3、支架基础尺寸过小, 现场要求整改		
整改要求	1、严格按照施工规范要求施工 2、接地理深必须超过 60cm, 且搭接长度为 2 倍扁钢长度, 三面施焊, 做好防腐 3、严格按照图纸要求施工。		
检查人	陈明	施工项目部 签收人/日期	陈明
整改情况	已整改 整改负责人: 李金浩 日期 2017.11.11		
复查意见	已合格 复查人: 陈明 日期 2017.11.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.09	检查地点	柏杨光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、配电箱未设置可靠接地。 2、施工作业人员未佩戴安全帽。 3、现场材料堆放混乱。		
整改要求	1、所有配电箱及带电设备设置可靠接地 2、现场批评教育, 做好安全交底, 佩戴安全劳保用品。 3、现场材料应堆放整齐及做好保护措施		
检查人	陈昕	施工项目部 签收人/日期	陈昕
整改情况	已整改 整改负责人: 董立强 日期 2017.11.10		
复查意见	已符合 复查人: 陈昕 日期 2017.11.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

