

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司		监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.30		检查地点	红联光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查			
存在问题	1. 组件安装不规范。 2. 支架基础基坑清理不彻底, 未找平。			
整改要求	1. 严格按照施工规范要求施工。 2. 支架基础基坑清理完成后报监理检查验收, 严禁私自隐蔽工程。			
检查人	陈瑜	施工项目部 签收人/日期	李岳 2017.11.30.	
整改情况	已整改 整改负责人: 李岳 日期 2017.12.1			
复查意见	符合要求 复查人: 陈瑜 日期 2017.12.1			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.30	检查地点	红联光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、施工人员未佩戴安全带。 2、施工人员违反规定骑乘摩托车进入施工现场, 且不服从现场管理人员管理。 3、现场临时用电不规范。		
整改要求	1、现场批评教育, 做好安全交底, 佩戴安全劳保用品。 2、对不听从管理人员进行批评教育及如不悔改, 要求立即清场 3、施工用电应规范, 应一机一闸一保护。		
检查人	李治超	施工项目部 签收人/日期	李岳 2017.11.30
整改情况	已整改 整改负责人: 李岳 日期 2017.12.01		
复查意见	同意闭环 整改符合安全 复查人: 李治超 日期 2017.12.01		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

