

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	12.07	检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查		
存在问题	1. 支架基础钢筋有漏绑现象 2. 组件安装外观不符合规范要求		
整改要求	1. 严格按照施工图纸要求施工, 浇筑混凝土前报监理部验收。 2. 组件安装应符合规范要求。		
检查人	陈明	施工项目部 签收人/日期	王斌 2017.12.9
整改情况	已整改 整改负责人: 李元海 日期 2017.12.9		
复查意见	已整改完成 复查人: 陈明 日期 2017.12.09		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	12.07	检查地点	柏杨光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、施工人员未佩戴安全带。 2、现场临时施工道路未平整及压实, 未设置安全警告标志。 3、施工现场材料堆放混乱。		
整改要求	1、现场批评教育, 做好安全交底, 佩戴安全劳保用品。 2、现场要求重新修正临时施工道路, 保证材料运输车辆行驶安全, 在重要部位设置安全警告、提示标识。 3、现场材料应堆放有序, 符合安全文明施工要求		
检查人	李成志	施工项目部 签收人/日期	李成志 2017.12.07
整改情况	已整改 整改负责人: 李成志 日期 2017.12.9		
复查意见	已整改完成 复查人: 李成志 日期 2017.12.09		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

