

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

|           |                                                                                     |                 |                 |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 湖南工业设备安装公司                                                                          |                 | 监理单位            | 常州正衡电力代理有限公司 |
| 检查时间      | 01.13                                                                               |                 | 检查地点            | 红联光伏区        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查                                                     |                 |                 |              |
| 存在问题      | 1、支架基础基坑开挖尺寸不符合设计要求及基底清理不彻底。<br>2、混凝土浇筑过程中随意加水, 造成混凝土离析现象。                          |                 |                 |              |
| 整改要求      | 就以上问题, 要求你单位 严格按照图纸要求进行整改, 技术人员到岗履职, 做好技术交底, 严防类似情况发生。                              |                 |                 |              |
| 检查人       | 陈前· 曹沁远                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李岳<br>2018.1.14 |              |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 彭强 日期 2018.1.14                                                       |                 |                 |              |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人: 陈前· 曹沁远 日期 2018.01.14                                                  |                 |                 |              |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

