

质量检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 002

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2016.12.30.
----------------------	-----------------------------------	-------------------

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV江集站2号机, 外线施2号机.

检查记录:

1. 检查110kV江集站配电室整层屋面质量.
2. 检查外线杆塔基础开挖质量.

检查结论及复查意见:

结论: 110kV江集站配电室整层振捣不到位,
外线杆塔基础深度不够.

复查意见: 整改完成.

复查日期: 2016.12.31.

检查负责人:

高平明

质量管理人:

黎建光

记录人:

何杰元

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	刘保伟	娄底旭晨	电气工程师	
2	李子林	娄底旭晨	质量员	
3	黄收	湖南安联		
4	苗守明	正衡监理		
5	何惠元	正衡监理		
6	黎建光	正衡监理		
7	殷勇兴	湖南安联		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				