

质量检查记录表

检查类型: 定期抽查

编号: 003

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017年11月6日
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV江集站内施2, 外施施2现场		
检查记录: 1. 外施18#塔基钢筋笼钢筋高度不够 2. 外施18#塔基个别部位钢筋保护层不够 3. 110kV江集站配电综合楼扫地杆破		
检查结论及复查意见: 检查结论: 1. 110kV江集站配电综合楼扫地杆破 2. 外施18#塔基钢筋超挖 复查结论: 已整改		
复查日期: 2017年12月21日		
检查负责人: <u>吕年明</u>	质量管理人: <u>黎建光</u>	记录人: <u>何杰元</u>

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	刘学伟	娄底旭晨	电气工程师	
2	刘学伟	娄底旭晨	质量员	
3	黄波	湖南安泰		
4	苗守明	正衡监理		
5	何惠元	正衡监理		
6	黎建光	正衡监理		
7	殷常兴	湖南安泰		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				