

质量检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 004

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017. 1.13

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110KV汇集站内施2.

检查记录:

1. 110KV汇集站 原名配电室屋面梁与柱交叉位置缺少柱拉筋。
2. 110KV汇集站配电室屋面模板拼缝缝隙过大。
3. 110KV汇集站 S轴以西顶板满堂脚手架立杆间距过大。

检查结论及复查意见:

上述问题 屋面梁前 整改完成

复查: 已整改。

复查日期: 2017. 1.14.

检查负责人: 高宇明

质量管理人: 陈建光

记录人: 何亚元

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	陈伟	重庆地晨	电气工程师	
2	于勇	重庆地晨		
3				
4	黎建光	正衡监理	土建	
5	苗宇明	正衡监理	监理工程师	
6	何西元	正衡监理		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				