

质量检查记录表

检查类型: 定期抽查

编号: 006.

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.2.17.
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 汇集站, 梅塘 35kV 开关站, 外线		
检查记录: 110kV 汇集站 综合配电箱电缆沟 扎筋刷模检查. - 梅塘新村 35kV 开关站 基础浇筑质量检查.		
检查结论及复查意见: 结论: 1. 110kV 汇集站 综合配电箱电缆沟 壁合网 前箍筋与拉筋未绑扎. 2. 梅塘 35kV 开关站 基础浇筑存在涨模. 复查意见: 已整改. 复查日期: 2017.2.18		
检查负责人: 杨守明	质量管理人: 黎建光	记录人: 何杰元



质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2				
3	何杰元	正行监理		
4	苗宇明	正行监理		
5				
6	于永强	娄底旭晨		
7				
8	段勇兴	湖南安泰		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

