

质量检查记录表

检查类型: 周检查.

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.3.3
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV汇集站. 柜物35kV开关站 外代(110kV, 35kV)		
检查记录: 1. 柜物35kV开关站基础浇筑质量检查. 2. 外代柜式基础钢筋绑扎检查. 3. 110kV汇集站配电综合楼电缆沟浇筑拆模后检查..		
检查结论及复查意见: 检查结论: 1. 110kV汇集站配电综合楼填充墙砌体灰缝过大. 2. 配电室电缆沟混凝土顶板拆模后外观质量差. 3. 外代柜式基础隐蔽钢筋没有错开搭接, 搭接率超过50%. 复查意见: 已整改. 复查日期: 2017.3.4.		
检查负责人: 高守明	质量管理人: 黎建	记录人: 陈杰元



质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	张得伟	安徽旭晨		
2				
3	何杰元	正衡监理		
4	苗守明	正衡监理		
5				
6	于勇强	安徽旭晨		
7				
8	张勇兴	河南安泰		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

