

检查类型: 同框查

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.3.10
----------------------	-----------------------------------	-----------------

检查项目或部位: 110KV电压互感器. 10KV电压互感器. 10KV开关柜. 10KV开关柜.

1. 检查10KV开关柜内配变室是否承台拆模质量
2. 检查110KV柜集线配电室填充墙尺寸
3. 检查10KV开关柜③④轴滑轨与柜体

检查结论及复查意见:

110KV 2 梁松 填充墙与构造柱 抹灰时未放
置钢丝网片。

复查意见: 不改.

复查日期: 2017.3.11

检查负责人: 苗奇刚

质量管理人:

苗守明

记录人:



质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	叶伟佳	安成旭晨		
2				
3	何元	正衡监理		
4	苗宇明	正衡监理		
5				
6	李旭东			
7				
8	段文兴	湖南安泰		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

