

质量检查记录表

检查类型:

同检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017.3.04

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV汇集站、10kV、箱变、35kV开关站、箱变光伏区

检查记录:

1. 检查 110kV 汇集站配电室高压开关柜安装质量。
2. 检查 箱变 35kV 开关站配电室地面钢筋。
3. 检查 箱变光伏区钢杆孔打桩质量。

检查结论:

检查结论及复查意见:

① 箱变光伏区钢杆孔未打到持力层。

② 35kV 开关站配电室地面钢筋间距过大。

箱变

复查意见: ① 箱变光伏区钢杆孔未打到持力层在岸设计
出方案。

② 箱变 35kV 开关站配电室地面钢筋间距过大
已要求立即整改。

复查日期: 2017.3.04

检查负责人:

苗守明

质量管理人:

苗守明

记录人:

邓志远



由 扫描全能王 扫描创建

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗宇明	正衡监理		
2				
3	侯杰元	正衡监理		
4				
5				
6				
7	王保俊	惠康旭晨		
8	王保俊	惠康旭晨		
9				
10	段宇兴	正衡监理		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

