

质量检查记录表

检查类型: 月检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.3.31
检查单位: 娄底旭展新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 集线 木结构、110kV 开关站 木结构 光伏区 外网		
检查记录: 1. 检查 110kV 开关站屋面梁架结构情况 2. 检查 110kV 开关站屋面梁架质量 3. 检查木结构 110kV 开关站 填充墙砌体 4. 检查 木结构 光伏区 柱基基础、防腐处理质量		
检查结论: 110kV 开关站梁架存在开裂 木结构光伏区柱基基础存在未控制位和沉降 墙体问题 检查结论及复查意见: 检查意见: 已整改. 复查日期: 2017.4.1.		
检查负责人: 南守明	质量管理人: 南守明	记录人: 邓元

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	解			
2	苗宇明	正衡监理		
3	徐元	正衡监理		
4				
5	李岳	湖南安泰		
6				
7	丁勇策	安泰旭昇		
8				
9	张玉城	正衡监理		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				