

质量检查记录表

检查类型: 周检

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.4.7.
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 母线 红联、木物架开关站, 110kV、35kV 外线.		
检查记录: 1. 检查木物架区铝杆打孔位置及锚点基础. 2. 检查红联35kV开关站配电室桥板后质量. 3. 检查木物架开关站横梁墙、排水沟质量. 4. 检查外线塔基浇筑质量.		
检查结论及复查意见: 检查结论: 木物架区铝杆孔加设锚台后浇筑灌浆未到位。 木物架开关站横梁墙初砌未用细石混凝土或砂浆找平。 复查意见: 已整改 复查日期: 2017.4.8		
检查负责人: 苗守明	质量管理人: 苗守明	记录人: 何杰

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗宇明	正阳监理		
2				
3				
4	何正元	正阳监理		
5				
6	于书强	安泰旭昌		
7				
8	张之城	正德监理		
9				
10				
11	李岳	湖南安泰		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				