

质量检查记录表

检查类型: 专项检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017. 4. 21.
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 箱变光伏区 12号箱变, 箱变开关柜 12号箱变, 110kV 已拆除.		
检查记录: 1. 检查箱变光伏区箱变基础平整度. 2. 检查箱变光伏区基础箱变内质量. 3. 检查箱变光伏区箱变基础、箱变基础平台浇筑质量. 4. 检查各箱变2号地埋无漏砌砌块质量.		
检查结论及复查意见: 检查结论: ① 箱变光伏区箱变基础存在欠挖. ② 箱变光伏区基础箱变内存在歪斜. ③ 箱变光伏区箱变基础浇筑厚度不符合设计要求. 建议返工处理 复查意见: 已整改. 复查日期: 2017. 4. 22.		
检查负责人: 高守明	质量管理人: 高守明	记录人: 何亚元

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	李永林	娄底旭晨		
3	刘学伙	娄底旭晨		
4	何志元	正衡监理		
5	张云成	正衡监理		
6	苗宇明	正衡监理		
7				
8				
9	李岳	湖南安泰		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				