

质量检查记录表

检查类型: 周检查

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.5.10
----------------------	-----------------------------------	-----------------

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: ~~变电站~~ 10kV 线路, 柜物, 10kV 开关站, 太阳能光伏区

检查记录:

1. 检查柜物基础及柜体防腐质量
2. 检查记录簿, 开关站柜体防护
3. 检查开关站事故柜体防腐质量

检查结论及复查意见:

检查结论: 柜物开关站柜体防腐时未用防锈漆
柜物: 柜体防腐人员使用防锈漆防腐。
复查意见: 已整改

复查日期: 2017.5.10

检查负责人:

苗宇明

质量管理人:

叶玉成

记录人:

叶玉成

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	王徐华	黄麻包		
2				
3	何亚元	正新造曜		
4				
5	张玉成	正侯子巡理		
6				
7				
8	段文兴	湖南路		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				