

检查类型：同检查 ~~安全~~ 质量检查记录表

编号：

单位名称：常州正衡电力工程 监理有限公司	工程名称：湖南娄底涟源 七星街 2 × 20MW 分布式 光伏电站	检查时间：2017.6.2.
检查单位：娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位： <u>木枋、12 联片灰区及梁基柱质量</u>		
检查记录： 1. 检查木枋、12 联片灰区、梁基、木枋 厚度、垫层厚度、平台厚度、柱浇筑质量。		
结论： <u>12 联片灰区 10 月 8 日 垫层厚度及浇筑质量</u>		
检查结论及复查意见： 复查意见： <u>合格</u>		
检查负责人： <u>何君臣</u>	复查日期：2017.6.3 安全/质量管理人： <u>何君臣</u>	记录人： <u>何君臣</u>

安全/质量检查签到表

姓名	工作单位	联系电话	
张保红	老有旭亮		
焦春原	正衡监理		
何志人	正衡监理		
段勇兴	湖南安泰		