

安全/质量检查记录表

检查类型：周检查

编号：

单位名称：常州正衡电力工程
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称：湖南娄底涟源
七星街 2 × 20MW 分布式
光伏电站

检查时间：2017.6.28

检查单位：娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南新工业设备安装有限公司

检查项目或部位：光伏区施工

检查记录：

1. 检查光伏区支架安装质量，组件安装质量，电缆沟开挖深度及接地。
2. 检查光伏区防雷设施。

问题：光伏区支架内电缆沟未开挖至底部。

检查结论及复查意见：

存在问题，已整改。

复查日期：2017.6.28

检查负责人：任君

安全/质量管理人：任君

记录人：任君

安全/质量检查签到表

姓名	工作单位	联系电话
王徐阳	省府道院	
仲春庭	河南省水利厅	
何玉元	正德学院	
耿文兴	河南安泰	