

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-011

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.22		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、电缆沟埋深不足; 2、一处穿线管防火泥脱落; 3、穿线管未固定牢靠。			
整改要求	1、按设计要求施工; 2、及时防火泥封堵; 3、固定牢靠。			
检查人	陈品宸	施工项目部 签收人/日期	陈品宸 2017.7.22	
整改情况	1. 已整改. 3. 最后一处已固定 整改负责人: 杨建生 日期 2017.7.26			
复查意见	1. 电缆沟深度不够 2. 已重新封堵. 3. 未固定 复查人: 陈品宸 日期 2017.7.26			