

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四香湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-012

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.23		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、已进场设备及原材料出现变形; 2、支架拉杆及接地扁钢局部生锈。			
整改要求	1、加强现场设备及材料的保护; 2、进场材料严把质量关。			
检查人	陈启彪	施工项目部 签收人/日期	陈译 2017.7.23	
整改情况	按要求严格把控质量, 现场材料统一堆放 整改负责人: 杨建生 日期 2017.7.28			
复查意见	1. 材料堆放至材料区。 2. 进场材料及时报验 复查人: 陈启彪 日期 2017.7.28			