

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-013

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.24		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、光伏区接地焊接长度不足。			
整改要求	1、接地扁钢焊接按规范要求搭接，搭接长度须满足 2 倍扁钢宽度。			
检查人	陈品松	施工项目部 签收人/日期	陈品松 2017.7.24	
整改情况	已整改 整改负责人: 杨建生 日期: 2017.7.26			
复查意见	部分已整改。 复查人: 陈品松 日期: 2017.7.26			