

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-015

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.26		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、箱变基础壁板钢筋个别变形弯曲。			
整改要求	1、要求调直后方可进入下道工序。			
检查人	陈品霞	施工项目部 签收人/日期	陈品霞 2017.7.26	
整改情况	已调直。 整改负责人: 杨建生 日期: 2017.7.26			
复查意见	属实 复查人: 陈品霞 日期: 2017.7.26			