

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-019

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.11	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视		
存在问题	1、现场个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	1、要求立即佩戴安全帽。		
检查人	陈后亮	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.8.11
整改情况	已佩戴安全帽 整改负责人: 舒非东 日期 2017.8.11		
复查意见	属实 复查人: 陈后亮 日期 2017.8.11		