

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-022

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.17		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、个别桩基砼存在蜂窝麻面。 2、个别桩基埋件不垂直。			
整改要求	1、要求对蜂窝麻面严重的桩基进行返工处理, 保证以后砼质量。 2、桩基埋件倾斜较大的要求重新施工。			
检查人	陈品燕. 朱号兵.	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.8.17	
整改情况	1. 蜂窝麻面严重的. 已重新施工. 2. 已在改 整改负责人: 舒兆泉 日期: 2017.8.20			
复查意见	个别严重的质量问题的桩基已重新施工. 复查人: 朱号兵. 日期: 2017.8.20			