

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-028

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.05		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、部分光伏支架材料变形。			
整改要求	1、要求变形严重的禁止在施工中使用，同时要求施工单位加强现场材料的监管。			
检查人	朱学兵	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.5	
整改情况	已加强对材料管理, 变形严重的未使用 整改负责人 舒兆东 日期 2017.9.5			
复查意见	属实 复查人: 朱学兵 日期 2017.9.5			